

О мерах безопасности при производстве земляных работ

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности труда ежегодно в организациях Могилевской области регистрируются случаи производственного травматизма с тяжелыми и смертельными последствиями при выполнении земляных работ.

Данный вид работ относится к работам с повышенной опасностью, однако со стороны работников организаций не всегда уделяется должное внимание требованиям безопасности при его проведении.

Так, 18.01.2015 зарегистрирован несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, происшедший со слесарем аварийно-восстановительных работ Осиповичского дочернего унитарного коммунального производственного предприятия «Водоканал» при выполнении работ по ремонту водопроводной сети в котловане без разработки откосов или укрепления инвентарными щитами стенок котлована с использованием ковша экскаватора для удерживания откосов котлована глубиной 4,1 м.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация выполнения земляных работ, выразившаяся в следующем производстве:

- без непосредственного руководства лица, ответственного за безопасное производство работ;
- без наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, проведения целевого инструктажа по охране труда;
- без ознакомления работников с технологической документацией и производству работ по строительству и ремонту наружных сетей сооружений водоснабжения;
- без разработки откосов или укрепления инвентарными щитами стенок котлована;
- без применения специально предназначенных для этой цели светильников напряжением не выше 12В в неосвещенном месте;

падение предметов (работника) с высоты;
движущиеся машины и механизмы;
повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
образование взрыво- и пожароопасных сред;
пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструментов и оборудования;
патогенные микроорганизмы и др.

В целях обеспечения безопасности труда, профилактики производственного травматизма работников, занятых на земляных работ Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь считает необходимым:

- довести настоящее информационное письмо до сведения организаций, осуществляющих земляные работы;


- при проведении земляных работ, обеспечить соблюдение работниками требований безопасности, изложенных в технических кодексах установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и ТКП 45-1.03-44-2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство утвержденных и введенных в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.11.2006 № Типовой инструкции по охране труда при выполнении земляных работ утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.09.2016 № 53;

- организовать и провести с работниками, привлекаемым к земляным работам, внеплановые инструктажи по данному информационному письму;

- провести с работниками, привлекаемыми к земляным работам семинары (совещания), проанализировав причины допускаяемых нарушений требований безопасности труда, а также обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.

О принятых мерах прошу информировать Могилёвское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Первый заместитель начальника
областного управления



Д.В. Малахов