

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о предупреждении травматизма и пожаров
в период уборочной кампании 2018 года

Работы по уборке сельскохозяйственных культур в организациях АПК являются одними из самых ответственных и требуют от нанимателей принятия взвешенных, организационно-управленческих решений.

На всех этапах уборочных работ требуется обеспечивать безопасность их производства путем соблюдения установленных для должностных лиц и работников требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, а также требований пожарной безопасности.

Однако, как показывает практика, основными причинами гибели и травмирования работников и пожаров в этот период являются:

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда;

нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, включая их эксплуатацию (обслуживание в охранной зоне ЛЭП и электроустановок);

недостатки в обучении и инструктировании по охране труда;

несоблюдение требований трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда;

неисправность электрического оборудования, возникающая, как правило, вследствие его старения, окисления, коррозии, порчи грызунами, механических повреждений (перетирание изоляции в местах ее соприкосновения с гранями металлических узлов и деталей комбайна) и некачественного монтажа;

образование легкогорючего слоя на узлах и деталях машин, состоящего из мелких растительных остатков, топлива, масла в результате их подтекания из-за неплотности соединений в системе питания, смазки и гидрооборудования;

техническая неисправность сельскохозяйственных машин и нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации;

возгорание в моторном отсеке уборочной техники из-за замыкания силового (некачественного соединения) провода аккумулятора на металлические детали корпуса с последующим воспламенением его изоляции;

скапливание мелких соломистых и пылевидных продуктов в аккумуляторных отсеках в результате недостаточной герметичности крышки или ее отсутствия.

В 2017 году в период уборочной кампании в сельскохозяйственных организациях два работника получили тяжелые травмы, а также произошло 5 пожаров.

Справочно: 10.07.2017 в СРУСП «Победитель» Слонимского района Гродненской области тракторист-машинист (1967 г.р.), находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,9 промилле), при проведении ремонта зерноуборочного комбайна КЗС-1218 «Палессе GS12» оступился и упал с верхней площадки комбайна на асфальтное покрытие, в результате получил тяжелые травмы (черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, перелом ребра);

31.07.2017 в РСУП «Первый Белорусский» Вилейского района Минской области тракторист-машинист (1983 г.р.) при ремонте транспортера наклонной камеры зерноуборочного комбайна КЗС-1218 «Палессе GS12» с незаглушенным двигателем получил тяжелую травму ноги в результате включения молотильного устройства и транспортера наклонной камеры;

22.07.2017 около 11-10 в ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» Барановичского района Брестской области произошло возгорание рапса внутри бункера КЗС-25. Причина – нарушение технологии и режимов процесса сушки;

16.08.2017 около 05-45 в КСУП «Дворец-Агро» Дятловского района Гродненской области произошло возгорание в здании напольной сушилки. Причина – нарушение технического регламента и режимов процесса сушки;

18.08.2017 около 00-30 в ОАО им. В.З. Коржа Солигорского района Минской области произошло возгорание зерноочистительно-сушильного комплекса КЗСВ-30. В результате огнем повреждено около 100 кг озимой ржи. Причина – нарушение технологического процесса и режимов сушки (повышение температуры теплоносителя);

20.08.2017 в 16-16 произошло возгорание зерноуборочного комбайна «ДОН 1500» (1978 г.в.) на поле, арендуемом филиалом «Льносемена» ОАО «Минобллен». В результате огнем поврежден моторный отсек, два колеса, бункер и кабина комбайна. Причина – разгерметизация шланга гидросистемы с попаданием жидкости на коллектор двигателя;

01.09.2017 в 09-25 в ОАО «Пинскрайагросервис» Пинского района Брестской области произошло возгорание в моторном отсеке

комбайна КЗС-10К (2009 г.в.). В результате огнем уничтожен комбайн полностью. Ущерб – 7500 рублей. Причина – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В целях предупреждения травматизма с тяжелыми последствиями и пожаров при проведении уборочных работ в 2018 году **требуем:**

до начала уборки урожая:

довести информацию об имевших место несчастных случаях и пожарах, происшедших при проведении уборочных работ, до сведения привлекаемых к ним работников;

оборудовать и обозначать специальные места для кратковременного отдыха и приема пищи работников в полевых условиях;

провести:

внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также противопожарный инструктаж (с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа) с работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, его сушки и доработки;

обучение по программе пожарно-технического минимума с комбайнерами, операторами зерноочистительно-сушильных комплексов, водителями, трактористами, а также должностными лицами, привлекаемыми к уборке урожая;

внеочередные осмотры состояния производственных зданий и сооружений КЗС, складов для хранения зерна и других сооружений;

обеспечить:

работников, занятых на производстве уборочных работ, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, исправным инструментом и инвентарем;

перевозку работников к месту работы и обратно только на автобусах или специально оборудованных автомобилях;

контроль за соблюдением работниками требований правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда и других нормативных правовых актов;

обязательное ежедневное медицинское освидетельствование механизаторов и водителей перед выездом в рейс, и после возвращения в гараж, обеспечить постоянный контроль за их работой;

оборудование предупреждающими знаками (плакатами) о запрете работы (обслуживания) зерноуборочных комбайнов в охранной зоне ЛЭП и электроустановок;

не допускать:

к эксплуатации зерноуборочные комбайны, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие государственный технический осмотр в соответствии с законодательством;

размещение подсобных помещений и рабочих мест с постоянным или краткосрочным пребыванием людей в зданиях для хранения зерна, а также нахождение в них пожароопасных материалов, техники и оборудования;

к выполнению работ лиц, находящихся в болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных и не использующих выданные средства индивидуальной защиты.

привлекать к ответственности (вплоть до увольнения) должностных лиц, ответственных за выпуск на линию сельскохозяйственной техники, не прошедшей государственный технический осмотр.

Требования безопасности при проведении уборочных работ.

в процессе работы:

укомплектовать комбайны работниками, достигшими 18-летнего возраста, имеющими удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории, а также прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, профессиональную подготовку, обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда;

постоянно следить за техническим состоянием машин и механизмов (своевременно устранять подтекания топлива и масла в системе питания, смазки, в соединениях гидроаппаратуры; не реже 2-3 раз в смену производить очистку от накопившихся растительных остатков на вращающихся валах и механизмах и искрогасителей от нагара; ежедневно производить обдув систем и агрегатов машин воздухом, а также осуществлять их механическую чистку; проверять и регулировать натяжение приводных ремней и цепей, а также надёжность защитных ограждений);

укомплектовать зерноуборочные комбайны первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ Беларуси 01-2014, а также предупреждающими знаками (плакатами) о запрете работы (обслуживания) зерноуборочных комбайнов в охранной зоне ЛЭП и электроустановок;

ограничить работу уборочной техники с 12 до 16 часов;

вести наблюдение за ходом комбайна для обнаружения возможного загорания в хлебном массиве;

организовать в местах проведения уборки зерновых культур и обработки урожая дежурство пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техники (дежурство, как правило, должны осуществлять члены добровольной пожарной дружины или добровольной пожарной команды), трактора с плугом. Приспособленная техника должна быть обеспечена водой и пожарно-техническим снаряжением для пожаротушения;

при техническом обслуживании и ремонте:

комбайн необходимо вывести из хлебного массива на расстояние не менее 30 метров или опахать полосой не менее 4 метров;

устранение забиваний, зависаний и намоток технологического продукта на рабочие органы уборочных машин следует проводить только при выключенных рабочих органах и остановленном двигателе;

запрещается:

при монтаже колес уборочных машин или транспортных средств накачивать шины, пока не произведена полная затяжка всех болтов крепления дисков обода;

проталкивать в бункере комбайна зерно ногами, руками или железными предметами. Для устранения сводов зерна необходимо использовать деревянную лопату.

Также необходимо обеспечить контроль за соблюдением работниками требований:

Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Минсельхозпрода от 15 апреля 2008 г. № 36;

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;

Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».